



d DACH

| | |
|----------------------------------|------------|
| Dachówka ceramiczna (betonowa) | - |
| Łaty | 4,5x6,0 cm |
| Kontrłaty | 2,5x5,0 cm |
| Folia dachowa-paroprzepuszczalna | - |
| Wetna mineralna | 20,0cm |
| Folia paroizolacyjna | - |
| Ruszt metalowy | 5,0 cm |
| plyta gips.-kart. GKF gr.12,5mm | 1,25 cm |

DANE LICZBOWE DACHU

| OPIS ELEMENTU | DŁUGOŚĆ | POWIERZCHNIA | ŁĄCZNA WIELKOŚĆ |
|------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| KALENICA (GAŚIORY) | L=4520,0cm | - | 45,2 mb |
| GAŚIORY PO SKOSIE (wieża) | L=1960,0cm | - | 19,6 mb |
| DACH (DACHÓWKA) | - | 504,0 m2 | 504,0 m2 |
| POWIERZCHNIA KOMINÓW (tynek) | - | 55,5 m2 | 55,5 m2 |

- SPADEK DACHU: $30,0^\circ = 57,7\%$
- SPADEK DACHU: $41,5^\circ = 88,5\%$
- SPADEK DACHU: $66,0^\circ = 224,6\%$
- SPADEK DACHU: $64,0^\circ = 205,0\%$
- SPADEK DACHU: $83,5^\circ = 877,7\%$

UWAGA:
 ISTNIEJĄCY DACH NIE POSIADA ŻADNEJ IZOLACJI CIEPLNEJ I PRZECIWWILGOCIOWEJ (DACHÓWKI SĄ UŁOŻONE NA ŁATACH PRZYTWIERDZONYCH BEZPOŚREDNIO DO KROKWI).
 PRZY REMONCIE ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA DACHU WARSTWY DACHOWE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ Z UWZGLĘDNIENIEM IZOLACJI CIEPLNEJ I PRZECIWWILGOCIOWEJ ORAZ WENTYLACJI PRZSTRZENI DACHU (ŁATY, KONTRŁATY).
 WARSTWY DACHU OPISANO OBOK.

STAN ISTNIEJĄCY

| RZUT DACHU | | | | SKALA 1:100 |
|--|---------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| INWENTARYZACJA ELEWACJI I DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL.CHROBREGO 60 W USTRONIU MORSKIM (DZIAŁKA NR 328/1) | | | | NR RYSUNKU |
| a6 | | | | |
| PROJEKT - INWENTARYZACJA | | BRANŻA: ARCHITEKTURA | | |
| LP | OPRACOWAŁ : | NR UPRAWNIENI | DATA | PODPIS |
| 1 | MGR INŻ. ARCH. PIOTR MRÓZ | 7/Sz/2002 | Lipiec 2014 | |
| INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa, Ustronie Morskie, ul.Chrobrego 60 | | | | |